

その他のテクニック

ビューをすばやく調整する

ビューポートの右クリックメニューで、次の操作を実行できます。

ビューを 180°反転



ビューを現在アクティブなワークプレーンに設定



ビューをアクティブワークプレーンに設定し、ビューポートにフィット



ビューを任意のワークプレーンに設定



ビューを選択した面に設定



独自のショートカットを簡単に作成する

1. **ツール > カスタマイズ** をクリックします。
2. **キーボード** タブをクリックします。
3. **グループ** ボックスからカテゴリを選択します。
4. **コマンド** ボックスからコマンドを選択します。
5. **新しいショートカット キーの入力** ボックス内をクリックします。
6. ショートカットを選択します。たとえば、Ctrl キー + いずれかの文字キーを押します。
7. **割り当て** をクリックします。
8. 引き続きショートカットを作成するか、**閉じる** をクリックします。

CoCreate Modeling Personal Edition についての詳細

CoCreate Modeling Personal Edition についてのトレーニングやその他の情報を参照するには、メニューバーのヘルプをクリックするか、次の URL にアクセスします。

<http://www.ptc.com/products/cocreate/>

お問い合わせ先



PTC Corporate Headquarters
140 Kendrick Street
Needham, MA 02494
USA

Phone: (781) 370-5000
Fax: (781) 370-6000
Web: www.ptc.com/products/cocreate

CoCreate®

Modeling Personal Edition™ 2.0

クイック リファレンス カード



© Parametric Technology GmbH (a subsidiary of Parametric Technology Corporation). All rights reserved. Information described herein is furnished for informational use only, is subject to change without notice, and should not be construed as a guarantee, commitment, condition, or offer by PTC. PTC, the PTC logotype, The Product Development Company, CoCreate and all PTC product names and logos are trademarks or registered trademarks of PTC and/or its subsidiaries in the United States and in other countries. All other product or company names are property of their respective owners.

マウス ショートカット (ビューポート内)

了解をクリック 



パン



回転



拡大



Z 軸の周りを回転



中心にスナップ



選択リストの開始または再開。ダブルクリックで、リスト項目を削除



選択リストの終了



面上に新しいワークプレーンを作成



面を移動



面を 2 点で移動



キャッチ (スナップ) / 選択 / 表示の右クリックメニューアクセス



キーボード ショートカット

ヘルプの表示



選択ツールを開く



グローバル軸のオン/オフ



隠線のオン/オフ



図形のオン/オフ



3D 陰影/ワイヤを表示



ワークプレーン軸のオン/オフ



構造一覧の切り替え



ビューを 45° 回転



ビューを 3° 回転



ビューのパン



コパイロットのショートカット

スナップの一時停止



スナップ精度を下げる



スナップ精度を上げる



スナップ精度をデフォルトにリセット



直線と円弧の切り替え (2D)



最後のセグメントを元に戻す (2D)



標準的なキーボード ショートカット

CoCreate Modeling Personal Edition では、標準的なキーボードのショートカットも利用できます。以下に例を示します。

検索



新しいセッションを開始



元に戻す



やり直し



その他のショートカットについては、CoCreate Modeling Personal Edition ヘルプを参照してください。